

Foto del sopralluogo del 17/03/2022




Immagine. 1. Inquadramento



Immagine. 2. Vista da strada del complesso immobiliare



Immagine. 3. Vista edificio n. 5



Immagine. 4. Ingresso al cortile e portineria (a destra nella foto).



Immagine. 5. Piano terra con spazi comuni e porticato dell'edificio n. 5



Immagine. 6. Piano terra con spazi comuni e porticato dell'edificio n. 5

Corpo A



Immagine. 7. Soggiorno.



Immagine. 8. Cucina.



Immagine. 9. Bagno 1.



Immagine. 10. Camera 1



Immagine. 11. Camera 2




Immagine. 12. Bagno 2



Immagine. 13. Camera 3.



Immagine. 14. Loggia della cucina



Immagine. 15. Loggia di camera e bagno



Immagine. 16. Cantina

Corpo B



Immagine. 17. Corsello di accesso




Immagine. 18. Box auto

Corpo C



Immagine. 19. Corsello di accesso



Immagine. 20. Ingresso box



Immagine. 21. Box