

ALLEGATO C – FOTOGRAFIE E PLANIMETRIE



Foto 1: via Cilea, 6 Pioltello



Foto 2: scala H

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 3: appartamento 5° piano

da via Mozart



Foto 4: camera

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 5: camera



Foto 6: bagno

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 7: bagno



Foto 8: camera

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 9: camera



Foto 10: balcone

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 10: corridoio - ingresso



Foto 11: cucina (manca muro divisorio verso ingresso)

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 12: scaldabagno con collegamenti non a norma





Foto 13: divisorio cucina

ingresso mancante

Giudice: Dott. Giuseppe Fiengo
Custode: SIVAG
Perito: ing. Giuseppe Caminito

