

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Immobile  
di  
interesse

Foto n°1 -Vista prospettica dei due edifici sulla via T.A. Edison  
(N.B.: di fronte ampia area verde ed assenza di edifici alti)



Immobile  
di  
interesse

Via  
T.A. Edison  
n.9

Foto n°2 – Edificio di Via T.A. Edison n.9

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Immobile  
di  
interesse

Foto n°3 – Prospetto su cortile interno



Foto n°4 – Accesso pedonale da Via T.A. Edison n.9 (N.B.: assenza di barriere architettoniche)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°4 -Porticato (N.B.: assenza di barriere architettoniche)



Foto n°5 – Androne Scala A (N.B.: assenza di barriere architettoniche)

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Immobile  
di  
interesse

Foto n°6 – Pianerottolo al 4° piano e portone di accesso all'immobile



Foto n°7 – Ingresso, soggiorno e disimpegno con porte ripostiglio (in fondo) e camera (sulla sinistra)

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°8 – Soggiorno con balcone




Foto n°9 – Ampio balcone ed affaccio su ampio cortile interno a verde attrezzato e vista su Via T.A. Edison ed ampia area verde

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°10 – Dettaglio zona di ingresso con ripostiglio e porta camera




Dettaglio rotture porta

Foto n°11 – Camera

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°12 – Disimpegno



Dettaglio umidità

Foto n°13 – Servizio

ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE



Foto n°14 – Camera




Foto n°15 – Balcone



Dettaglio caldaia

**ALLEGATO 3 ALLA PERIZIA GIURATA RR.GG.69/2021 E 79/2021 (Riunite)  
FOTOGRAFIE DELL'IMMOBILE**



Foto n°16 – Corsello comune cantine



Foto n°17 – Cantina di pertinenza