

DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 1 – Immobile esecutato visto dalla pubblica via (da Nord).



Foto n. 2 – Immobile visto dalla pubblica via (lato Nord - Ovest).





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 3 – Immobile esecutato visto dalla corte interna (facciata Sud).




Foto n. 4 – Immobile visto dalla corte interna (lato Sud – Est).





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 5 – Ingresso dal porticato. Sulla sinistra scala esterna che scende al piano terra.



Foto n. 6 – Porticato al piano primo. In fondo la pubblica via.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 7 – Ingresso principale al piano primo visto dall'atrio.




Foto n. 8 – Vano ingresso.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 9 – Locale cucina – pranzo.



Foto n. 10 – Locale cucina – pranzo.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 11 – Locale cucina – pranzo.



Foto n. 12 – In evidenza la stufa e la termo-cucina.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 13 – Ripostiglio finestrato, con luce dal cavedio.



Foto n. 14 – Servizio igienico al piano primo.



DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 15 – Servizio igienico al piano primo.



Foto n. 16 – Servizio igienico al piano primo.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 17 – Cameretta.



Foto n. 18 – Cameretta.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 19 – Vista dal terrazzo comune alle due camere.



Foto n. 20 – Terrazzo comune alle due camere.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 21 – Camera padronale.



Foto n. 22 – Camera padronale.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 23 – Camera padronale.



Foto n. 24 – Servizio igienico al piano terra – vano lavanderia.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 25 – Servizio igienico al piano terra – vano lavanderia.




Foto n. 26 – Servizio igienico al piano terra – vano lavanderia.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 27 – Magazzino al piano terra, adattato a cameretta.



Foto n. 28 – Magazzino al piano terra, adattato a cameretta.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 29 – Parte al grezzo – Cantina al piano terra.



Foto n. 30 – Parte al grezzo – Cantina al piano terra.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 31 – Parte al grezzo – Ricovero attrezzi agricoli.



Foto n. 32 – Parte al grezzo – Ricovero attrezzi agricoli.





DOC. FOTOGRAFICA – Beni in Pinzano al Tagliamento (PN) – Costabeorchia n. 28.



Foto n. 33 – Ingresso al piano terra. In evidenza accesso al locale caldaia.




Foto n. 34 – Porzione scoperta al piano terra – finestra del ricovero attrezzi.

