



FOTO 1 – Ingresso alla proprietà sita in Trezzo sull'Adda Via Cascina Belvedere da cancello più volte forzato



FOTO 2 – Fronte fabbricato principale Particella 81 e circostante area di pertinenza

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 3 – Fianco fabbricato Particella 81subalterno 701



FOTO 4 – Retro del fabbricato Particella 81subalterno 701

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 5 – Interno Particella 81 sub. 701



FOTO 6 – Interno Particella 81 sub. 701 soffitta

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 7 – Interno Particella 81 sub. 701



FOTO 8 – Interno Particella 81 sub. 701

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 9 – Contatore elettrico esterno



FOTO 10 – Interno Particella 81 sub. 701 locale bagno

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 11 – Particella 81 sub. 701 boiler elettrico esterno



FOTO 12 – Particella 81 sub. 701 predisposizione impianto interno

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 13 – Area esterna particelle 81 e 288



FOTO 14 – Costruzione Particella 79 sub. 701

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 15 – Costruzione Particella 79 sub. 701 e retrostante stalla



FOTO 16 – Pergola retrostante edificio particella 81 e stato della vegetazione

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 17 – Macerie in primo piano da eliminare ricoperte da vegetazione



FOTO 18 – Stato terreno particella 288 smosso e su cui sono state depositate macerie e materiale edile

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 19 – *Terreno smosso e tracce passaggio mezzo pneumatico*



FOTO 20 – *Deposito materiale edile su particella 288 e 402*

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: SIVAG S.P.A.
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli

