



Foto n° 1 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163 – Visione esterna del fabbricato condominiale. Fotografia scattata da Viale Trieste.



Foto n° 2 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163 – Visione esterna del fabbricato condominiale. Fotografia scattata da via Don Sturzo.



Foto n° 3 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163 – Portoncino di accesso al fabbricato.



Foto n° 4 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.18 – Disimpegno.



Foto n° 5 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.18 – Stanza catastalmente identificata come "soggiorno".



Foto n° 6 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.18 – Stanza catastalmente identificata come "cucina".



Foto n° 7 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.18 – Stanza catastalmente identificata come "camera".



Foto n° 8 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.18 – Accesso al vano esterno catastalmente identificato come "wc".



Foto n° 9 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163 – Vano scale che conduce ai piani superiori.





Foto n° 10 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Corridoio di ingresso.




Foto n° 11 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Camera.



Foto n° 12 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Bagno.



Foto n° 13 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Ripostiglio.



Foto n° 14 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Botola posta nel soffitto del corridoio di ingresso.



Foto n° 15 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Camera. Visibile la porta che conduce al poggiolo esterno.



Foto n° 16 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Poggiolo.



Foto n° 17 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Cucina.



Foto n° 18 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Soggiorno.



Foto n° 19 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Soggiorno.





Foto n° 20 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Soggiorno.  
Particolare del pavimento.



Foto n° 21 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Poggiolo.



Foto n° 22 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.22 – Poggiolo.



Foto n° 23 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.12-15 – Fabbricato costruito abusivamente sull'area di parcheggio.



Foto n° 24 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 14, part.163, sub.18 – Area scoperta ad uso esclusivo.