



Foto n.1 – prospetto lato via Montecassino



Foto n.2 – cortile interno





Foto n.3 – appartamento in esame




Foto n.4 – Soggiorno / pranzo





Foto n.5 – zona cottura



Foto n.6 – disimpegno







Foto n.7 – camera



Foto n.8 – bagno





Foto n.9 – muffa in camera da letto




Foto n.10 – muffa in bagno

