



## **ALLEGATO "A"**

**Esecuzione Immobiliare n° 170/2014 promossa da:**

**UNICREDIT S.P.A.;**

contro

\*\*\*\*\*

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- UBICAZIONE PLANIMETRICA BENI IMMOBILI;
- SCHEDA CATASTALE FG. 19 MAPP. 162 SUB. 152;
- NULLA OSTA ESEC. LAVORI EDILI n° 7464 DEL 31.08.1968;
- CERTIFICATO DI ABITABILITA' PROT. 101 DEL 26.03.1971;
- CERTIFICATO DI ABITABILITA' DEL 28.12.1971;
- CERTIFICATO DI ABITABILITA' PROT. 6503 DEL 06.07.1973;
- C.E. n° 15581 DEL 24.12.1982;
- AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA' PROT. 15026 DEL 02.03.1987;
- PIANTA UFFICIO PIANO PRIMO E CANTINA PIANO INTERRATO;
- D.I.A. PROT. 8781 DEL 11.05.2000-D.I.A. PR. 17501 DEL 06.09.2001;
- D.I.A. PROT. 26875 DEL 03.11.2009-D.I.A. PR. 4488 DEL 22.02.2010;
- D.I.A. PROT. 1220 DEL 18.01.2011;
- CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA;
- CERTIFICATO ASSENZA PROV. SANZIONATORI;
- ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 1-2: Fabbricato condominiale lato Nord-Est e lato Est.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 3-4: Fabbricato condominiale lato Sud e uffici lato Nord-Ovest.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 5-6: Uffici lato Nord-Est e Nord.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 7-8: Particolare ufficio lato Nord e ingresso piano terra.*




## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 9-10: Vano scale condominiale e ingresso ufficio.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 11-12: Ingresso ufficio e vano scale piano interrato.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 13-14: Interno ufficio.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 15-16: Interno ufficio.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 17-18: Interno ufficio.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 19-20: Interno ripostiglio e bagno.*



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21-22: Interno cantina.



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Foto 23-24: Corridoio cantine.*

