



Foto 1 : Accesso carraio e pedonale alla proprietà condominiale dalla viabilità pubblica Strada della Chiesa



Foto 2 : Prospetto Nord-Est del fabbricato condominiale "Novo Barco" ove è ubicato l'ingresso principale.



Foto 3 : Scoperto perinenziale comune destinato a giardino posto a Sud-Est del condominio.



Foto 4 : Prospetto Sud-Ovest del Condominio “Novo Barco” con indicazione dell’accesso alla centrale termica comune.



Foto 5 : Prospetto Nord-Ovest del condominio “Novo Barco” e scoperto pertinenziale comune utilizzato quale spazio di accesso e manovra autovetture per l’accesso alle autorimesse del Piano Seminterrato.



Foto 6 : Prospetto Sud-Ovest e Nord-Ovest dell’appartamento (Sub.2) oggetto di esecuzione immobiliare posto al piano rilazato del condominio “Novo Barco”.



Foto 7 : Prospetto Nord-Ovest del Condominio “Novo Barco” con indicazione dell’autorimessa oggetto di esecuzione (Sub.10).



Foto 8 : Scoperto comune posto a Nord-Est del condominio “Novo Barco” ove è presente la rampa carrabile che conduce al Piano Seminterrato.



Foto 9 : Scoperto comune posto a Nord-Est del condominio “Novo Barco” ove è presente la rampa carrabile che conduce al Piano Seminterrato.




Foto 10 : Ingresso condominiale che conduce al vano scale comune con indicazione della porta d'ingresso dell'appartamento (Sub.2).



Foto 11 : Cucina al Piano Rialzato (Sub.2).




Foto 12 : Soggiorno al Piano Rialzato (Sub.2).



Foto 13 : Camera al Piano Rialzato (Sub.2).



Foto 14 : Bagno al Piano Rialzato (Sub.2).



Foto 15 : Camera al Piano Rialzato (Sub.2)



Foto 16 : Terrazza al Piano Rialzato (Sub.2)





Foto 17 : Autorimessa al Piano Seminterrato (Sub.10).



Foto 18 : Cantina al Piano Seminterrato (Sub.7).



Foto 19 : Centrale Termica comune al Piano Terra.

San Vito al Tagliamento, li 29-05-2015.

## **IL TECNICO**

*(geometra Mior Claudio)*

