

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E.I.
N.179/2013**

ALL. N. 20

PROSPETTO Nord-Ovest



TETTOIE ESTERNE NON AUTORIZZATE



Prospetto EST



PARTICOLARE MAPPALE 1135



TETTOIE ESTERNE NON AUTORIZZATE



PARTICOLARE ACCESSO CARRAIO E PEDONALE



SOGGIORNO



RIPOSTIGLIO PIANO TERRA



SOGGIORNO



CUCINA



PARTICOLARE SOFFITTO SOGGIORNO



INIZIO VANO SCALE PIANO TERRA



INIZIO SCALA



RAMPA SCALA



TETTOIA NON AUTORIZZATA TRA I FABBRICATI



LAVANDERIA-C.T.-BAGNO PIANO TERRA



LAVANDERIA-C.T.-BAGNO PIANO TERRA



PARTICOLARE CALDAIA



RIPOSTIGLIO 1° PIANO



CAMERA PRIMO PIANO



BAGNO 1°PIANO



DISIMPEGNO TRA CAMERA E BAGNO



CORRIDOIO 1° PIANO



CAMERA 1°PIANO



PORTA CHE IMMETTE AL TERRAZZO 1° PIANO



CAMERA 1° PIANO



PARTICOLARE DEL TERRAZZO POSTERIORE 1° PIANO



TERRAZZO POSTERIORE 1° PIANO



LAVANDERIA-C.T.-BAGNO PIANO TERRA



PARTICOLARE COPERTURA E SERRAMENTI



PARTICOLARE COPERTURA BAGNO 1° PIANO



TERRAZZO 1°PIANO FRONTE STRADA



PARTICOLARE CONTROSOFFITTATURA VANO SCALA



PARTICOLARE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

