

**Documentazione fotografica immobile
individuato catastalmente al F. 21 Mapp.
756 Sub. 17 e sub. 57- Fotogrammi da n.1 a n. 17**

ALL. N°

Fotogramma vista esterno lato Sud



Corridoio di accesso alla cantina posta al piano interrato



Fotogramma vista esterno lato Nord-Ovest



Vista interna cantina P.S1 Sub. 57



Fotogramma vista portone ingresso condominiale



Vista interna cantina P.S1 Sub. 57



Porta con ingresso appartamento Sub. 17



Terrazzo prospiciente la cucina appartamento Sub. 17



Soggiorno appartamento Sub. 17



Disimpegno appartamento Sub. 17



Cucina appartamento Sub. 17




Disimpegno appartamento Sub. 17




2° camera appartamento Sub. 17




Terrazzo prospiciente il soggiorno appartamento Sub. 17



Bagno appartamento Sub. 17



Soggiorno appartamento Sub. 17



Camera appartamento Sub. 17

