

*E.I. n° 247/13  
G. Dott. Petrucco Toffolo  
Tribunale di Pordenone*

**ALLEGATO 6 ALLA C.T.U.: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto 1: Prospetto Est



Foto 2: Prospetto Sud



Foto 3: Angolo Nord-Est



Foto 4: Prospetto Ovest





Foto 5: Particolare bussola prospetto Ovest



Foto 6: Particolare ingresso Sud piano terra




Foto 7: Particolare ingresso Sud piano terra visto dall'interno



Foto 8: Cucina piano terra



Foto 9: Atrio al piano terra



Foto 10: Particolare muffa atrio al piano terra






Foto 11: Bagno al piano terra



Foto 12: Lavanderia e C.t. al piano terra con muffe




Foto 13: Prima rampa scala interna



Foto 14: Particolare tubazioni esterne piano terra





Foto 15: Pavimenti piano primo



Foto 16: Pavimento cucinino





Foto 17: Scala di collegamento livelli piano primo



Foto 18: Camera a Sud



Foto 19: Camera a Ovest




Foto 20: Bagno





Foto 21: Particolare terrazzo primo piano e serramenti



Foto 22: Ripostiglio a Sud secondo piano



Foto 23: Angolo Nord-Est ripostiglio secondo piano



Foto 24: Soffitta






Foto 25: Ingresso principale



Foto 26: Prospetto ad Est annesso



Foto 27: Annesso contiguo sul mappale 45



Foto 28: Prospetto Nord annesso





Foto 29: Prospetto Ovest annesso



Foto 30: Interno locale tettoia