



Foto n. 1: Prospetto est



Foto n. 2: Prospetto est



Foto n. 3: Prospetto sud



Foto n. 4: Prospetto ovest



Foto n. 5: Prospetto ovest



Foto n. 6: Prospetto sud



Foto n. 7: Pensilina metallica da demolire



Foto n. 8: Laboratorio



Foto n. 9: Laboratorio



Foto n. 10: Laboratorio



Foto n. 11: Area carico - scarico



Foto n. 12: Area carico - scarico



Foto n. 13: Soppalco



Foto n. 14: Soppalco



Foto n. 15: Magazzino su soppalco



Foto n. 16: Ufficio



Foto n. 17: Ufficio



Foto n. 18: Ufficio



Foto n. 19: Ufficio



Foto n. 20: Spogliatoio



Foto n. 21: Mensa



Foto n. 22: Servizi



Foto n. 23: Danno causato da ignoti



Foto n. 24: Danno causato da ignoti all'impianto elettrico



Foto n. 25: Danno causato da ignoti all'impianto elettrico



Foto n. 26: Danno causato da ignoti all'impianto elettrico



Foto n. 27: Danno causato da ignoti all'impianto elettrico




Foto n. 28: Danno causato da ignoti all'impianto elettrico