

Foto 1 – 2:




Maniago, foglio 11 part. 153 - Il prospetto dell'edificio su via M.O.P. Venuti n. 45.

Foto 3 - 4:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 - *Sopra il prospetto ovest, sotto il prospetto sud dell'edificio.*

Foto 5 - 6:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – Le pertinenze dell'edificio.

Foto 7 - 8:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – *Sopra l'ingresso all'edificio, sotto l'ingresso al piano terra dell'appartamento.*

Foto 9:




Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – L'ingresso all'appartamento al piano terra.

Foto 10 - 11:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – La Cucina al piano terra.

Foto 12 - 13:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – Il soggiorno al piano terra.

Foto 14:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – La scala che porta alla zona notte dell'appartamento.

Foto 15:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – Il balcone e il corpo scala.

Foto 16:




Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45, piano primo – L'ingresso all'appartamento.

Foto 17 - 18:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45, piano primo – La Camera.

Foto 19 - 20:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45, piano primo – *Il Bagno.*

Foto 21 - 22:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45, piano primo – La Camera.

Foto 23:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – il contatore dell'ENEL.

Foto 24:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 - Lo scaldacqua a legna a servizio del bagno.

Foto 25:




Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 - *La stufa a legna.*

Foto 26 – 27:





Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – Il ripostiglio ed il locale di sgombero.

Foto 28 – 29:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – Il locale di sgombero.

Foto 30 – 31:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – Il ripostiglio.

Foto 32:



Maniago, via M.O.P. Venuti n. 45 – *Lo stato della copertura a tetto.*