



*FOTO 1\_ INGRESSO RESIDENCE*



*FOTO 2\_ AREA SCOPERTA COMUNE*



*FOTO 3\_PROSPETTO PRINCIPALE\_OVEST*



*FOTO 4\_PROSPETTO SU SCOPERTO ESCLUSIVO\_EST*



*FOTO 5\_PARTICOLARE INTERNO GARAGE*



*FOTO 6\_PARTICOLARE PORTONCINO DI INGRESSO BLINDATO*



*FOTO 7\_VISTA DALL'INGRESSO VERSO IL SOGGIORNO*



*FOTO 8\_LOCALE SOGGIORNO*



*FOTO 9\_LOCALE SOGGIORNO*



*FOTO 10\_CUCINA*





*FOTO 11\_WC LAVANDERIA AL PIANO TERRA*



*FOTO 12\_SCOPERTO ESCLUSIVO POSTO AD EST*



*FOTO 13\_PIANO PRIMO\_CAMERA 2 LETTI AD EST*



*FOTO 14\_PIANO PRIMO\_CAMERA 1 LETTO AD EST*



*FOTO 15\_PIANO PRIMO\_CAMERA 1 LETTO AD OVEST*



*FOTO 16\_PIANO PRIMO\_BAGNO PRINCIPALE*





*FOTO 17\_SOFFITTA*



*FOTO 18\_SOFFITTA*



*FOTO 19\_SOFFITTA\_PARTICOLARE ZONA DI ARRIVO SCALE*



*FOTO 20\_SOFFITTA\_LOCALE CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTI BAGNO NON AUTORIZZATO*



*FOTO 1\_ INGRESSO RESIDENCE*



*FOTO 2\_ AREA SCOPERTA COMUNE*



*FOTO 3\_PROSPETTO PRINCIPALE\_OVEST*



*FOTO 4\_PROSPETTO SU SCOPERTO ESCLUSIVO\_EST*



*FOTO 5\_PARTICOLARE INTERNO GARAGE*



*FOTO 6\_PARTICOLARE PORTONCINO DI INGRESSO BLINDATO E INGRESSO*





FOTO 7\_ PARTICOLARE INGRESSO



FOTO 8\_ LOCALE SOGGIORNO



FOTO 9\_LOCALE SOGGIORNO



FOTO 10\_CUCINA



*FOTO 11\_WC LAVANDERIA AL PIANO TERRA*



*FOTO 12\_SCOPERTO ESCLUSIVO POSTO AD EST*



*FOTO 13\_PIANO PRIMO\_CAMERA 1 LETTO AD EST*



*FOTO 14\_PIANO PRIMO\_CAMERA 1 LETTO AD OVEST*



*FOTO 15\_PIANO PRIMO\_CAMERA 2 LETTI AD EST*



*FOTO 16\_PIANO PRIMO\_BAGNO PRINCIPALE*





FOTO 17\_SOFFITTA



FOTO 18\_SOFFITTA



*FOTO 19\_SOFFITTA\_LOCALE CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTI BAGNO NON AUTORIZZATO*