

**ALLEGATO 5 ALLA C.T.U.: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto 1: Vista da Sud



Foto 2: Prospetto Sud



Foto 3: Accesso carrabile dal mappale 335



Foto 4: Vista da Est abitazione



Foto 5: Angolo Nord-Est



Foto 6: Retro visto da Est



Foto 7: Corpo con copertura piana sul retro



Foto 8: Corpo sul retro contiguo ad altra proprietà



Foto 9: Falda tetto a Nord



Foto 10: Falda Sud copertura



Foto 11: Corte e confine Nord



Foto 12: Particolare rinforzo fondazioni angolo Sud-Est



Foto 13: Muro di contenimento terreno confine a Sud



Foto 14: Recinzione di confine con il mappale 335



Foto 15: Accesso da Via Venezia



Foto 16: Accesso carrabile da Ovest



***SUB 3***



Foto 17: Muro centrale cucina



Foto 18: Lavanderia



Foto 19: Angolo Nord cucina



Foto 20: Dispensa



Foto 21: Prima rampa scala



Foto 22: Particolare rampa lignea



Foto 23: Bagno piano terra



Foto 24: Muro tra camere a nord-est



Foto 25: Solaio interpiano



Foto 26: Copertura



Foto 27: solaio secondo piano

*SUB 4*



Foto 28: Cucina



Foto 29: Wc



Foto 30: Rampa tra piano terra e secondo.



Foto 31: Tetto vano scale



Foto 32: Detriti sul solaio





Foto 33: Solaio interpiano



Foto 34: Parete a confine con il mapp. 335