



L'accesso da via Galoppat



Vista dal piazzale verso via Galoppat



Prospetto principale su piazzale (si nota la pensilina a livello del 1°P)





Vista lati nord-est e nord-ovest - corte contermina invasa da masserizie e rifiuti edili



Lato nord-est con pluviale



L'interno del panificio



A scala d'accesso all'unità abitativa, vista da quest'ultima



Lo stato in cui si trova il vano scala d'accesso all'unità abitativa



Il corridoio dell'unità abitativa



Le camere





Il bagno