

E.I. n. 364/14

TRIBUNALE DI PORDENONE

Ill.mo Signor Giudice dell'esecuzione

Dottor FRANCESCO PETRUCCO TOFFOLO

Nell'esecuzione immobiliare promossa dalla

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Contro

Allegato n. 6

Rilievo fotografico

N. 42 fotografie

Il CTU

Dott. for. Monica Cairoli

Monica Cairoli Dottore Forestale

Via del Maglio 8/B

33170 PORDENONE

Tel.0434.1831761 Fax 0434.1831762

cairoli.monica@gmail.com

Punti di presa esterni






Foto 1 Vista esterna nord da Via Cardazzo



Foto 2 Vista esterna sud lato corte



Foto 3 Vista giardino mappale 1310




Foto 4 Vista corte e ingresso giardino





Foto 5 Vista giardino



Foto 6 Vista giardino


Punti di presa interni




Planimetria PT ridisegnata come stato di fatto riportando le modifiche non strutturali rilevate durante il sopralluogo

h media PT m 2,90 fuori scala

Corte di proprietà gravata da servitù di passaggio



Planimetria Primo Piano
h m 2,75
fuori scala



Planimetria Secondo Piano
h minima m 2,15 Rip.
h. media m 2,22 Stanze
fuori scala



Foto 7 Ingresso Piano Terra




Foto 8 Portoncino d'ingresso
7



Foto 9 Camino



Foto 10 Soggiorno
8



Foto 11 Finestre soggiorno




Foto 12 Disimpegno



Foto 13 C.T.



Foto 14 Entrata cucina



Foto 15 Cucina




Foto 16 Finestre cucina con vista corte interna



Foto 17 Corridoio e porta su retro



Foto 18 Porta bagno PT



Foto 19 Bagno



Foto 20 Vasca da bagno



Foto 21 Scala



Foto 22 Disimpegno primo piano



Foto 23 Stanza primo piano




Foto 24 Stanza primo piano




Foto 25 Stanza primo piano



Foto 26 Stanza primo piano con poggiolo



Foto 27 Scala da primo a secondo piano



Foto 28 Disimpegno secondo piano



Foto 29 Stanza secondo piano




Foto 30 Ballatoio secondo piano



Foto 31 Lucernario secondo piano



Foto 32 Bagno secondo piano



Foto 33 Stanza secondo piano



Foto 34 Stanza secondo piano



Foto 35 Stanza secondo piano



Foto 36 Dettaglio tetto



Foto 37-38 Dettaglio pavimenti



Foto 39 Dettaglio sistema di ventilazione camino



Foto 40 Dettaglio ringhiera poggiolo



Foto 41 Dettaglio barbeque



Foto 42 Dettaglio scuretti in legno