



Foto 1 – vista aerea edificio



Foto 2 – vista dal cancello d'ingresso



Foto 3 – vista ingresso garage



Foto 4 – vista laterale



Foto 5 – vista laterale – accesso all'immobile



Foto 6 – zona ingresso



Foto 7 – soggiorno - pranzo



Foto 8 - cucina



Foto 9 – disimpegno zona notte



Foto 10 - bagno



Foto 11 – camera da letto matrimoniale



Foto 12 – camera da letto singola



Foto 13 – accesso al seminterrato dalla zona giorno



Foto 14 – cantina con tracce di umidità



Foto 15 – centrale termica e lavanderia



Foto 16 – caldaia a basemento non funzionante



Foto 17 – ripostiglio sotto scala con tracce di umidità



Foto 18 – deposito con tracce di umidità