



Foto n° 1 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109 - Veduta generale del fabbricato condominiale denominato "Cà dei Larici"; l'appartamento esecutato è posto all'ultimo piano. Foto scattata dalla strada pubblica Via Capelvenere. L'accesso all'appartamento avviene tramite la scala condominiale interna che si immette sul cortile visibile a destra dell'edificio.



Foto n° 2 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109 - Veduta generale del retro del fabbricato condominiale denominato "Cà dei Larici".



Foto n° 3 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109 – Portoncino posto al piano terra che da accesso alle scale condominiali.



Foto n° 4 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109 – Scale condominiali in cemento rivestite di moquette. Come visibile i parapetti sono in legno.



Foto n° 5 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Porta di entrata all'appartamento pignorato.



Foto n° 6 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Corridoio di ingresso. Sullo sfondo è visibile la porta di entrata della precedente foto. Sulla destra visibile la scala che conduce al soppalco. Fotografia scattata dal soggiorno.



Foto n° 7 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Soggiorno. Sullo sfondo visibile la porta di ingresso alla camera matrimoniale.



Foto n° 8 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Caminetto posto nel soggiorno dell'edificio. Sulla sinistra visibile la porta-finestra che da accesso alla terrazza esterna.



Foto n° 9 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Scala in legno posta nel corridoio di entrata e che da accesso al soppalco di cui alla foto successiva.



Foto n° 10 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Soppalco in legno. L'altezza del vano non permette la posizione eretta.



Foto n° 11 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Angolo cucina comunicante con la stanza adibita a soggiorno.



Foto n° 12 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Camera matrimoniale.
Foto scattata dalla porta di accesso.



Foto n° 13 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Camera ad uso singolo. Sulla destra visibile le porte dell'armadio a muro. Foto scattata dalla porta di accesso.



Foto n° 14 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Camera ad uso singolo attualmente utilizzata come deposito. Foto scattata dalla porta di accesso.



Foto n° 15 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Unica stanza da bagno presente nella casa. Dotato di wc, bidet, lavandino e doccia rappresentata nella foto successiva. Unica stanza dotato di piastrelle.



Foto n° 16 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Vano doccia.



Foto n° 17 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 – Luci ad incasso presenti nel soffitto dell'appartamento pignorato.



Foto n° 18 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Particolare del soffitto della stanza adibita a soggiorno. Come visibile, l'altezza del soffitto è variabile.




Foto n° 19 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Terrazza esterna posta sul fronte del complesso consominiale, e dotata di parapetto in legno. Sullo sfondo si intravede la porta di accesso al ripostiglio esterno rappresentato nella foto successiva.



Foto n° 20 - 18/07/2016 - Comune di Aviano, foglio 2, part. 109, sub.17 - Ripostiglio esterno ricavato dalla chiusura di una porzione della terrazza.