

Esecuzione Immobiliare n. 306/2015 – G.E. Dott. Petrucco Toffolo - Tribunale di Pordenone
ALLEGATO “ 11 “ ALLA C.T.U. : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 - lato sud-ovest con evidenziata la posizione dell'unità immobiliare



Foto 2 – vista ovest della porzione di terrazza



Foto 3 – entrata comune



Foto 4 – vano scale comune



Foto 5 – entrata dell'unità



Foto 23 –uscita in terrazza dalla camera 2



Foto 24 –porzione di terrazza in proprietà



Foto 25 –vista dalla terrazza



Foto 26 –particolare in cui si evidenzia la mancanza di parapetto perimetrale



Foto 27 –terrazzi lato sud ovest



Foto 28 –caldaia in terrazza

