

Foto 1 – vista aerea edificio



Foto 2 – prospetto principale



Foto 3 – P.T. veranda



Foto 4 – P.T. disimpegno



Foto 5 – P.T. studio



Foto 6 – P.T. ripostiglio




Foto 7 – P.T. bagno




Foto 8 – scala verso il seminterrato



Foto 9 – P.T. cantina



Foto 10 – P.T. cantina



Foto 11 – P.T. cavedio



Foto 12 – P.T. ripostiglio-sala giochi



Foto 13 – P.T. ripostiglio-sala giochi



Foto 14 – P.T. ripostiglio-taverna



Foto 15 – P.T. centrale termica



Foto 16 – P.T. angolo cottura





Foto 17 - garage



Foto 18 – Accesso al piano superiore



Foto 19 - cucina



Foto 20 – sala da pranzo



Foto 21 - soggiorno



Foto 22 - ingresso



Foto 23 – salita alla zona notte



Foto 24 – camera da letto



Foto 25 – altra camera da letto



Foto 26 – bagno



Foto 27 – camera matrimoniale



Foto 28 – 29 – terrazzo della camera matrimoniale (foto 27)



Foto 30 – salita al sottotetto



Foto 31 – sottotetto non abitabile



Foto 32 – scale esterne dal garage alle terrazze



Foto 33 – terrazzo della cucina





Foto 34 – terrazzo sopra il garage



Foto 35 – deposito in parte abusivo (in rosso la parte abusiva)



Foto 36 - magazzino



Foto 37 – deposito e autorimessa (frecche rosse) abusive



Foto 38 – deposito (freccia rossa) abusivo



Foto 39 – prospetto posteriore e garage



Foto 40 – prospetto laterale