



Scheda 1_inquadramento

A
C
L
L
O
G
G
I
O
S
A
N
V
I
A
M
A
R
C
O
S
E
T
T
E
M
R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11



Scheda 2



1

Il contesto del condominio verso nord-ovest



2

Il contesto del condominio verso sud-ovest

A C
L A
L E
L O
G R
G A
I N
O S
V A
V I
A M
S A
R C
O
S E
T T
E M
R E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11



Scheda 3



3

Fronte nord est



4

Fronte nord ovest

A C
L A
L E
L O R
G A
G I N
I O O
S A
V I N
I A M
S A R
S E C
T O
T E
M R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11



A C
L C
L A
L E
L O R
G A
G N
I O O
S
V A N
I M
A M
S A
S R
E C
T C
T O
T E
M
R
E



5

Fronte nord

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11



6

Ingresso vano scala civico 42 – vetro mancante nel sottoluce serramento





7

Soggiorno



8

Soggiorno con stufa

A C
L A
L E
L O
G R
G A
I N
O S
V A
I M
A M
S A
R C
S E
T T
E M
R E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11





9

Zona cucina



10

Camera matrimoniale

A C
L A
L E
L O R
G G A
I O N
O S
V A N
I A M
S A R
E T C
T E C
M O
R E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11



Scheda 7



11

Camera



12

Camera

A C
L A
L E
L O
G R
G A
I N
O O
S A
V N
I A
M A
S R
E C
T O
T E
M R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11





13

Bagno



14

Corridoio

A C
L A
L E
L O G G I O S A N
V I A M A R C O
S E T T E M R E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11





15

Terrazza a nord



16

Accesso autorimessa e box mapp. 1574 sub 11





17

Autorimessa



18

Box cantina appartamento

A C
L A
L E
L O
G R
G A
I N
O O
S A
V I
A N
S E
T T
E M
R E
1
9
4
4
N. 42/4
F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11



Scheda 11



19

Vano scala piano terra



20

Corsia di manovra autorimessa

A C
L A
L E
O R
G A
G N
I O
O S
V A
I N
A M
S A
S R
E C
T O
T E
M
R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11

**PARTI
COMUNI**





21

Collegamenti piano interrato



22

Collegamenti piano interrato

A C
L A
L E
L O
G R
G A
I N
O O
S A
V N
I A
M A
S R
E T
T C
E O
M R
E E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11

**PARTI
COMUNI**





23

Centrale termica comune



24

Stato tubazioni centrale termica

A C
L A
L E
L O R
G A
G N
I O O
S
V A N
I A M
S A R
S E C
T T O
T E
M
R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11

**PARTI
COMUNI**





25

Spazi comuni a sud ed est e accessi a nord e a sud



26

Spazi comuni a nord e ovest e accesso autorimessa condomini Vienna e Firenze

A
L
L
O
G
G
I
O

S
A
N
V
I
A
S
E
T
T
E
M
R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11


**PARTI
COMUNI**





27

Ex perdita bagno e parchetti sconnessi dall'umidità



28

Parchetti sconnessi camera matrimoniale

A C
L A
L E
L O R
G G A
I N O
O S
V I A
A M
S E T
T E M
R E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11

VIZI E
DIFETTI





29

Esempio di fessurazioni pavimento terrazza



30

Autorimessa – infiltrazioni d'acqua dal solaio piano terra

A
L
L
O
G
G
I
O

S
A
N
V
I
A
S
E
T
T
E
M
R
E

1
9
4
4

N. 42/4

F. 5
P.LLA
1574
SUB 8 E
11

VIZI E
DIFETTI

