

Esecuzione Immobiliare n. 157/2015 – G.E. Dott. Petrucco Toffolo – Tribunale di Pordenone  
**ALLEGATO "16" ALLA C.T.U. : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO**

**FOTO 1 – VISTA DA STRADA**



**FOTO 2 – VISTA ACCESSO**



**FOTO 3 – VISTA LATO SUD**



**FOTO 4 - VISTA LATO OVEST ENTRATA**



**FOTO 5 - VISTA LATO OVEST RETRO**



**FOTO 6 - VISTA SOTTO PORTICO ENTRATA**




**FOTO 7 – VISTA TERRENO Mapp. 160**



**FOTO 8 - VISTA TERRENO SUL RETRO**



**FOTO 9 – VISTA LATO EST**



**FOTO 10 – VISTA PORTICO LATO NORD**



**FOTO 11 – VISTA TERRENO LATO EST (parte mapp 159 e parte 161)**



**FOTO 12 – VISTA TERRENO LATO OVEST**



**FOTO 13 – CONFINE LOTTO LATO OVEST**



**FOTO 14 – CONFINE Mapp. 159 LATO EST**




**FOTO 15 – VISTA TERRENO LATO SUD**



**FOTO 16 – SERRAMENTO ESTERNO**



**FOTO 17 – ENTRATA**




**FOTO 18 – CUCINA**




**FOTO 19 – ANGOLO COTTURA CUCINA**




**FOTO 20 – SOGGIORNO**




**FOTO 21 – SOGGIORNO**



**FOTO 22 – CORRIDOIO**




**FOTO 23 – CAMERA 01**



**FOTO 24 – BAGNO**



**FOTO 25 – RIPOSTIGLIO**



**FOTO 26 – CENTRALE TERMICA**



**FOTO 27 – CAMERA 02**



**FOTO 28 – PARTICOLARE TERNOSIFONE**



**FOTO 29 – CAMERA 03**



**FOTO 30 – CANTINA/LAVANDERIA**



**FOTO 31 – PARTICOLARE CENTRALE TERMICA**

