

Allegato n° 17

Documentazione Fotografica

Foto dalla n. 1 alla n. 26

RIFERITA ALL'ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO ESECUTATO

ESECUZIONE IMMOBILIARE - procedimento R.G.E n. 208/2013

Esecuzione immobiliare promossa da :

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.a.

Treviso 10/04/2017

L' ESPERTO INCARICATO

Geom. Mattiuzzo Lisa



FOTO 1 – Ingresso abitazione



FOTO 2 – Prospetto nord



FOTO 3 – Prospetto nord-est



FOTO 04 – Prospetto sud-est



FOTO 5 – Prospetto sud-ovest



FOTO 06 –Ingresso principale



FOTO 07 - Soggiorno



FOTO 08 - Soggiorno



FOTO 09 - Cucina



FOTO 10 - Cucina



FOTO 11 – Disimpegno




FOTO 12 – Camera 1



FOTO 13 – Vano scala



FOTO 14 – Sottotetto lato nord-est abitazione




FOTO 15 – Sottotetto lato nord



FOTO 16 – Sottotetto lato sud




FOTO 17 – Sottotetto lato sud-est



FOTO 18 – Sottotetto lato nord-ovest




FOTO 19 – Sottotetto lato nord-ovest



FOTO 20 – Bagno




FOTO 21 – Bagno



FOTO 22 –Sottotetto lato sud-ovest



FOTO 23 – Garage



FOTO 24 – Garage




FOTO 25 – Lavanderia



FOTO 26 – Lavanderia

