



1. Portichetto di ingresso




2. Veduta esterna del fabbricato



3. Facciata principale con vialetto ingresso



4. Portoncino blindato



5. Soggiorno




6. Soggiorno







7. Soggiorno



8. Soggiorno



9. Zona pranzo



10. Pavimento del soggiorno




11. Serramento esterno




12. Porta interna in cristallo






13. Cucina



14. Cucina




15. Caldaia in cucina



16. Angolo tecnico in cucina




17. Serramento della cucina




18. Porta di passaggio nella zona notte

Giudice: Dott.ssa Mennuni  
Perito: Arch. Marco Bonetti





19. Bagno




20. Interno del bagno




21. Bagno



22. Bagno




23. Bagno




24. Porta interna

Giudice: Dott.ssa Mennuni  
Perito: Arch. Marco Bonetti






25. Camera da letto matrimoniale



26. Camera da letto matrimoniale




27. Camera da letto matrimoniale



28. Cameretta bambini




29. Cameretta bambini



30. Cameretta bambini






31. Cameretta bambini




32. Pavimento della cameretta bambini




33. Porzione coperta (zona cucina)



34. Giardino esclusivo



35. Giardino



36. Panoramica del giardino






37. Esterno con giardino



38. Esterno



39. Panoramica del giardino



40. Panoramica del giardino




41. Camminamento esterno




42. Persiana esterna



**BOX AL PIANO INTERRATO**




43. Esterno del box (dal corsello comune)



44. Interno del box

**CANTINA AL PIANO INTERRATO**



45. Porta di accesso alla cantina  
(dal corsello comune)



46. Interno della cantina

Il perito  
Arch. Marco Bonetti



Giudice: Dott.ssa Mennuni  
Perito: Arch. Marco Bonetti



