

## **RILIEVO FOTOGRAFICO**

**LOTTO 001.A Unità Immobiliare CANTINA- in Cormano, Via Donizetti,1 –PS1**



Ingresso dallo stabile



Cortile e localizzazione unità



ingresso al piano cantinato



Ingresso cantina



Interno locale




Presenza di muffa ed umidità





Posa di parete attrezzata e cucina a gas



locale cantina trasformato senza autorizzazione a bagno



posa di boiler per acqua sanitaria

**Parabiago 10.07.2017**

Il perito estimatore: Arch. Stefania Lucchini

*Stefania Lucchini*