



Foto n. 1 – Cortile comune ed indicazione del luogo ove si trova il capannone oggetto di perizia



Foto n. 2 – Prospetto retrostante del Capannone Industriale






Foto n. 3 – Bagni ed antibagni




Foto n. 4 – Ufficio al piano terra







Foto n. 5 – Ufficio al piano primo



Foto n. 6 – Ufficio al piano primo





Foto n. 7 – Veduta esterna della centrale termica



Foto n. 8 – Veduta interna del Capannone Industriale







Foto n. 9 – Veduta interna del Capannone Industriale



Foto n. 10 – Veduta interna del Capannone Industriale

