

**Allegato n° 17**

# **Documentazione Fotografica**

Foto dalla n. 1 alla n. 26

**RIFERITA ALL'ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO ESECUTATO**

**ESECUZIONE IMMOBILIARE - procedimento R.G.E n. 208/2013**

Esecuzione immobiliare promossa da :

**CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.a.**

Treviso 10/04/2017

L' ESPERTO INCARICATO

Geom. Mattiuzzo Lisa



**FOTO 1 – Ingresso abitazione**



**FOTO 2 – Prospetto nord**





**FOTO 3 – Prospetto nord-est**



**FOTO 04 – Prospetto sud-est**



**FOTO 5 – Prospetto sud-ovest**



**FOTO 06 –Ingresso principale**






**FOTO 07 - Soggiorno**



**FOTO 08 - Soggiorno**



**FOTO 09 - Cucina**




**FOTO 10 - Cucina**





**FOTO 11 – Disimpegno**




**FOTO 12 – Camera 1**



**FOTO 13 – Vano scala**



**FOTO 14 – Sottotetto lato nord-est abitazione**






**FOTO 15 – Sottotetto lato nord**




**FOTO 16 – Sottotetto lato sud**



**FOTO 17 – Sottotetto lato sud-est**



**FOTO 18 – Sottotetto lato nord-ovest**






**FOTO 19 – Sottotetto lato nord-ovest**



**FOTO 20 – Bagno**



**FOTO 21 – Bagno**



**FOTO 22 –Sottotetto lato sud-ovest**






**FOTO 23 – Garage**



**FOTO 24 – Garage**



**FOTO 25 – Lavanderia**



**FOTO 26 – Lavanderia**

