



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Lotto 1 – Casa con autorimessa – via P. Calemandrei n. 22.



Foto n. 1 – Ingresso pedonale da via Calemandrei (lato sud).



Foto n. 2 – Visione d'insieme lato sud dal parcheggio di via P. Calemandrei (lato sud).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Lotto 1 – Casa con autorimessa – via P. Calemandrei n. 22.



Foto n. 3 – Immobile esecutato visto dal lato est.



Foto n. 4 – Immobile esecutato visto dal lato nord.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Lotto 1 – Casa con autorimessa – via P. Calemandrei n. 22.



Foto n. 5 – Coni visuali relativi alle foto prospettiche.




Foto n. 6 – Portoncino d'ingresso principale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Lotto 1 – Casa con autorimessa – via P. Calemandrei n. 22.



Foto n. 37 – Accesso carraio condominiale da via Calemandrei.



Foto n. 38 – Casetta ricovero attrezzi. Il manufatto risulta edificato in difformità.