

a)



TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 1 Edificio di via Padova 177 Milano facciata su strada

FOTO 2 Androne pedonale e carraio dell'edificio





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 3 Porta di accesso dall'androne al vano scala

FOTO 4 Unità immobiliare in stima posta al 3° piano





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 5 Vista dell'ingresso tinello dell'unità immobiliare

FOTO 6 Vista dell'angolo cottura





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 7 Vista parziale del servizio igienico

FOTO 8 Vista boiler nel servizio igienico





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 9 Vista passaggio verso la camera in fondo

FOTO 10 Vista passaggio e porta della camera in fondo





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 11 Vista della camera in fondo

FOTO 12 Vista soppalco nella camera





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 13 Vista della prima camera con soppalco

FOTO 14 Vista della prima camera con soppalco





TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 15 Vista plafone del passaggio con split

FOTO 16 Vista plafone camera in fondo con split







TRIBUNALE DI MILANO Sez. III Esecuzioni R.G.E. 3383/2014 Giudice Dott.ssa MENNUNI

FOTO 17 Vista porta di accesso ai solai del sottotetto

FOTO 18 Vista porta solaio annesso all'u.i. in stima

