

**REPORT FOTOGRAFICO STATO DI FATTO PARTI  
COMUNI DELL'EDIFICIO  
VIA MARCONI n° 36 – Magnago (MI)**

**Causa: RGE 1079/2012**

**Proprietà:**

**NFCM foglio: 11, mapp.: 705, 706**

**Data: 27 Maggio 2015**

**Documento redatto da: Dott. Ing. Elia PENZA**

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n° 20871-A**





Ballatoio 01 3P.JPG



Ballatoio 02 2P.JPG





Ballatoio 03 Piano terra.JPG



Ballatoio 04 PT Cantine.JPG





Esterno 01 via Marconi 36.JPG



Esterno 02 via Marconi 36.JPG





Esterno 03 via Marconi 36.JPG



Esterno 04 Angolo via Parini.JPG





Esterno 05 Angolo via Parini.JPG



Esterno 06 Via Parini accesso boxes.JPG





Esterno 07 Retro su via Parini.JPG



Esterno 08 Retro su via Parini.JPG





Esterno 09 via Marconi 36.JPG



Esterno 10 via Marconi 36.JPG







Esterno 11 Retro verso boxes.JPG



Esterno 12 Retro verso boxes.JPG





Esterno Boxes 01 .JPG



Esterno Boxes 02 .JPG





Esterno Boxes 03 .JPG

