

REPORT FOTOGRAFICO STATO DI FATTO UNITA' IMMOBILIARI A 3° P, BOXES E CANTINE VIA MARCONI n° 36 – Magnago (MI)

Causa: RGE 1079/2012

Proprietà:

**NFCM foglio: 11, mapp.: 705, sub.: 8 (Appartamento A/3),
sub.: 10 (Deposito C/2)
NFCM foglio: 11, mapp.: 706, sub.: 1, 3, 5, 6, 7 (Autorimessa C/6)
sub.: 8 (Deposito C/2)**

Data: 27 Maggio 2015

Documento redatto da: Dott. Ing. Elia PENZA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n° 20871-A





3P sub_8 01 Ingresso.JPG



3P sub_8 02 Ripostiglio.JPG





3P sub_8 03 Soggiorno.JPG



3P sub_8 04 Soggiorno.JPG





3P sub_8 05 Camera 1.JPG



3P sub_8 06 Camera 1.JPG





3P sub_8 07 Bagno.JPG



3P sub_8 08 Bagno.JPG





3P sub_8 09 Bagno.JPG



3P sub_8 10 Cucina.JPG





3P sub_8 11 Cucina.JPG



3P sub_8 12 Cucina.JPG





3P sub_8 13 Cucina.JPG



3P sub_8 14 Veranda su retro.JPG





3P sub_8 15 Veranda su retro.JPG



3P sub_8 16 Camera 2.JPG





3P sub_8 17 Camera 2.JPG



Box 01 Mapp_706 sub_1.JPG





Box 02 Mapp_706 sub_1.JPG



Box 03 Mapp_706 sub_6.JPG





Box 04 Mapp_706 sub_6.JPG



Cantina 01.JPG





Cantina 02.JPG



Cantina 03.JPG





Cantina 04 Parte comune.JPG



Deposito bici 01 Mapp_706 sub_8.JPG





Deposito bici 02 Mapp_706 sub_8.JPG

