

architetto Davide Alfredo Davi

Allegato 17_ immagini



Vista dell'immobile da crocevia a destra via Battisti




Vista da portone di ingresso

architetto Davide Alfredo Davi



Portone di ingresso visto da piano rialzato




Vista delle scale


architetto Davide Alfredo Davi




Vista porta di ingresso da spazi comuni




Vista da porta di ingresso




Soggiorno



Soggiorno



Soggiorno




Soggiorno




Spazio cottura




Dettaglio serramento




Bagno dettaglio perdita acqua su plafone




Bagno




Bagno



Corridoio in fondo sgabuzzino



Stanza da letto



Stanza da letto

architetto Davide Alfredo Davi




Stanza da letto




Stanza da letto


architetto Davide Alfredo Davi




Stanza da letto




Stanza da letto



Stanza da letto



Porta di ingresso vista da fondo corridoio




Balcone




Balcone

architetto Davide Alfredo Davi




Celino balcone



Celino balcone



Dettaglio sostituzione vetro



Porta esterna cantina



Interno cantina



Box

architetto Davide Alfredo Davi



Box



Interno box