

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO N. 1 – Abitazione con cantina  
ed autorimessa via IV Novembre n. 36 int n.5.




Foto n. I – Il contesto territoriale nel quale è inserito il bene eseguito (fonte bing map).




Foto n. II – Foto aerea del condominio contenente il bene oggetto di esecuzione (freccia rossa) (fonte bing map).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO N. 1 – Abitazione con cantina  
ed autorimessa via IV Novembre n. 36 int n.5.



Foto n. 1 – Lotto ed edificato (lato sud). Ingresso all'area condominiale (freccia rossa dal basso verso l'alto); palazzina contenente il compendio executato (freccia rossa in alto).



Foto n. 2 – Facciata lato est della palazzina. In evidenza l'ingresso condominiale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO N. 1 – Abitazione con cantina  
ed autorimessa via IV Novembre n. 36 int n.5.



Foto n. 3 – Palazzina contenente il compendio esecutato lato ovest. Da area scoperta sul retro da accesso alle autorimesse.



Foto n. 4 – Palazzina contenente il compendio esecutato (lato est).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO N. 1 – Abitazione con cantina  
ed autorimessa via IV Novembre n. 36 int n.5.



Foto n. 5 – Palazzina contenente il compendio esecutato. In rosso appartamento al piano secondo ed autorimessa al piano primo.



Foto n. 6 – Coni visuali foto prospettiche corpi di fabbrica.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO N. 1 – Abitazione con autorimessa – Sacile via San Michele n. 4.



Foto n. 27 – Ingresso alle cantine (oggetto di esecuzione sulla destra – freccia rossa).




Foto n. 28 – Cantina: interno.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - LOTTO N. 1 – Abitazione con autori-  
messa – Sacile via San Michele n. 4.




Foto n. 29 – Cantina: interno.



Foto n. 30 – Basculante ingresso autorimessa (freccia rossa).