



Foto n° 1 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Veduta generale del fabbricato condominiale denominato "Stella di Ponente". Foto scattata dalla strada pubblica Via della Bosega.



Foto n° 2 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Veduta generale del fabbricato condominiale denominato "Stella di Ponente". Foto scattata dalla strada pubblica Via della Bosega. Al piano terra sono visibili i due garage pignorati.



Foto n° 3 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Veduta generale dell'accesso carraio e pedonale al cortile del fabbricato condominiale denominato "Stella di Ponente". Foto scattata dalla strada pubblica Via della Bosega. Alla destra, non visibile nella fotografia, vi è un ulteriore accesso carraio utile per l'appartamento identificato al sub.6.



Foto n° 4 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Veduta dell'accesso carraio utile per l'appartamento identificato al sub.6. Foto scattata dal cortile condominiale.



Foto n° 5 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Portoncino di ingresso al vano scale condominiale.



Foto n° 6 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Scale condominiali che permettono l'accesso ai piani superiori.



Foto n° 7 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905 - Vano ascensore.



Foto n° 14 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub.23 – Terrazza esterna posta al piano quarto. A sinistra si intravede la porta di accesso alla camera da letto, mentre in fondo è visibile la porta-finestra scorrevole che da accesso al soggiorno. La porzione terminale della terrazza non è dotata del parapetto in cemento bensì di una griglia con tettoia di copertura.



Foto n° 18 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub.23 - Lastrico solare esterno. Come visibile il muro risulta scrostato in diversi punti.



Foto n° 27 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42 part. 905, sub. 22 - Terrazza esterna posta al piano quarto.



Foto n° 31 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 22 - Lastrico solare esterno. Come dichiarato dalla proprietà, il pavimento e gli scoli dell'acqua del tetto sono stati ristrutturati in tempi recenti.



Foto n° 32 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 22 - Particolare del tetto di copertura condominiale. Si evidenziano delle iniziali corrosioni in alcuni punti.



Foto n° 38 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 16 – Terrazzino.



Foto n° 39 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 16 - Terrazza esterna.



Foto n° 40 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 16 - Terrazza esterna. Particolare dei serramenti.



Foto n° 41 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 16 - Spilt del condizionatore.



Foto n° 42 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 6 - Cortile ad uso esclusivo dell'appartamento sub.6. Come visibile il prato è stato parzialmente estirpato per permettere il posteggio di un'automobile



Foto n° 48 - 17/10/2016 - Comune di Caorle (VE), foglio 42, part. 905, sub. 15 – Posto auto nel cortile esterno del condominio. Il posto auto non è attualmente delimitato. Sullo sfondo visibile l'accesso carraio che immette su Via della Bosega. Fotografia scattata dal cortile ad uso esclusivo del sub.6.