

## RILIEVO FOTOGRAFICO del 22.09.15



**FOTO N. 1 – ESTERNO: Vista facciata edificio sulla sx (scala B) e cortile con giardino del complesso edilizio costituito da più edifici**



**FOTO N. 2 – ESTERNO: Vista facciata edificio scala B su cortile interno**



**FOTO N. 3 – INTERNO: Locale ingresso-soggiorno**






**FOTO N. 4 – INTERNO: Locale soggiorno-pranzo. Vista dall'ingresso.**



**FOTO N. 5 – INTERNO: Angolo cottura. Vista dal soggiorno-pranzo.**



**FOTO N. 6 – INTERNO: Angolo cottura con finestra.**



**FOTO N. 7 – INTERNO: Locale servizio igienico completo di lavandino, bidet, wc, vasca**






**FOTO N. 8 – INTERNO: Camera da letto matrimoniale**



**FOTO N. 9 – INTERNO: Sottotetto non abitabile al piano 7°- Vista dalla porta di ingresso al corridoio comune. L’accessorio indiretto dell’appartamento è posizionato sul lato sx (terza porta a sx dall’ingresso comune).**



**FOTO N. 10 – INTERNO: Sottotetto non abitabile al piano 7° - Dettaglio della copertura ben isolata.**