

## ALLEGATO 4

Rilievo fotografico

### 1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:

#### Lotti 001-002



1. Vista aerea del contesto.



2. Vista aerea del contesto con indicazione dell'autorimessa interrata.



3. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione degli accessi carrabili.



4. Rilievo fotografico del contesto. Vista su via degli Alpini: indicazione degli accessi carrabili.





5. Rilievo fotografico del contesto. Vista del supermercato di fronte.



6. Rilievo fotografico del contesto. Vista del centro commerciale poco distante.



7. Vista del contesto in direzione di via Due Maggio.



8. Vista del contesto in direzione di via Garibaldi.

## 2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Vista di uno degli ingressi per l'accesso ai box interrati.



2. Individuazione del sub. 60 (Lotto 001).



3. Dettaglio dell'interno del sub. 60 (Lotto 001).





4. Dettaglio del danno alla basculante.



5. Individuazione del sub. 96 (Lotto 002).



6. Dettaglio dell'interno del sub. 96 (Lotto 002).



7. Dettaglio del danno alla basculante.

Barbara Zocchi Ramazzi architetto



Milano, 09 aprile 2018