

ESTERNO



1. Facciata esterna dalla piazza




2. Facciata esterna



3. Vista del porticato di ingresso



4. Portone di ingresso allo stabile



5. Androne comune



6. Ingresso al corpo scala C





7. Blocco C



8. Panoramica del cortile interno



9. Corpo scala comune



10. Ascensore



11. Ballatoio di arrivo della scala



12. Ballatoio (con ingresso all'immobile)





13. Portoncino di ingresso (dall'esterno)



14. Portoncino di ingresso (dall'interno)

APPARTAMENTO (PIANO 1)



15. Disimpegno di ingresso




16. Disimpegno di ingresso





17. Disimpegno di ingresso



18. Zona cucina




19. Cucina



20. Cucina




21. Rivestimento cucina




22. Pavimenti di cucina e soggiorno





23. Soggiorno




24. Soggiorno




25. Disimpegno



26. Camera matrimoniale



27. Camera matrimoniale



28. Dettaglio serramento esterno camera





29. Bagno



30. Bagno



31. Bagno



32. Dettaglio del calorifero del bagno






33. Dettaglio del rivestimento del bagno



34. Dettaglio telaio della porta del bagno



35. Pavimento del bagno



36. Dettaglio muro interno





37. Camera



38. Camera



39. Camera



40. Camera



41. Balcone esterno del soggiorno



42. Balcone esterno del soggiorno






43. Vista dal balcone




44. Vista dal balcone



45. Dettaglio serramento esterno



46. Dettaglio serramento esterno



47. Pavimento del soggiorno



48. Videocitofono





49. Rampa di accesso alle cantine



50. Corridoio comune delle cantine



51. Ingresso alla cantina di pertinenza



52. Interno della cantina

Il perito
Arch. Marco Bonetti

