


**Ing. Maria Luisa Brusa**  
via Monte Rosa, 8 – 20017 Rho (MI)  
Tel/fax 02/9303513 – 335/6146786 - E-mail: mlbrusa@alice.it  
Ordine ing. di Milano n. 17606 – Albo C.T.U. Tribunale di Milano n. 11645


## **RILIEVO FOTOGRAFICO**

### **FOTOGRAFIA N. 1**



Vista accesso al fabbricato da via Scialoia

### **FOTOGRAFIA N. 2**




Vista del corpo di fabbrica interno dove è ubicata l'unità immobiliare

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 3**



Vista interna del vano scala comune di accesso

**FOTOGRAFIA N. 4**



Vista interna del pianerottolo comune di accesso all'appartamento

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 5**



**FOTOGRAFIA N. 6**



**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 7**



**FOTOGRAFIA N. 8**




**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 9**



Vista interna del cucinino

**FOTOGRAFIA N. 10**



Vista interna del bagno

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 11**



Vista interna delle stanze

**FOTOGRAFIA N. 12**



Vista interna delle stanze

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
**FOTOGRAFIA N. 13**



Vista interna delle stanze

**FOTOGRAFIA N. 14**



Vista del balcone