

## ALLEGATO 4

### Rilievo fotografico

#### 1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:

##### Corpo A




1. Vista aerea del contesto.



2. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio.





3. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione dell'affaccio dell'immobile.



4. Rilievo fotografico del contesto; vista verso via Giambellino.



5. Rilievo fotografico del contesto; vista verso via Savona.

## 2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Vista principale dell'edificio da via Vignoli ed individuazione dell'ingresso carrabile/pedonale.



2. Vista del portone dall'interno.





3. Vista del cortile e indicazione di accesso all'immobile.



4. Dettaglio dell'ingresso.



5. Vista del locale.



6. Vista del locale.



7. Vista del locale.



8. Dettaglio della parete in cartongesso.



9. Dettaglio dell'impianto elettrico.



10. Dettaglio dell'ingresso.





11. Vista del bagno piccolo (latrina).



12. Vista dell'altro bagno.



13. Vista del bagno grande.



14. Dettaglio della porta di accesso al bagno.



15. Vista della scala e della porta di accesso al subalterno adiacente.



16. Dettaglio della finestra tra il sub. adiacente e il locale.





17. Vista dell'angolo cottura creato.



18. Dettaglio della pavimentazione.

Barbara Zocchi Ramazzi architetto



Milano, 22 settembre 2018