



Foto 1: Vista cortile condominiale



Foto 2: vista facciata interna verso l'appartamento oggetto della presente pratica



Foto 3: Vista esterna dell'appartamento, lato interno cortile



Foto 4: vista esterna dell'appartamento, lato strada



Foto 5: viste angolo cottura




Foto 6: vista soggiorno



Foto 7: vista soggiorno verso ingresso



Foto 8: viste del bagno



Foto 9: vista generale delle macchie e dettaglio



Foto 10: vista camera



Foto 11: vista ingresso bagno



Foto 12: vista ingresso



Foto 13: vista serramento e tapparella rotta dell'angolo cucina



Foto 14: vista delle macchie e dell'intonaco staccato nell'angolo cottura



Foto 15: vista macchie in camera



Foto 16: vista serramento senza maniglia della camera



Foto 17: vista serramento del bagno



Foto 18: dettaglio serramenti bagno



Foto 19: vista contatore