



Foto 1 Ingresso Piazzale Nizza



Foto 2 Portineria





Foto 3 Cortile comune



Foto 4 portone d'ingresso





Foto 5 scale di accesso al piano Laboratorio




Foto 6 ingresso del vano posto a DX adibito a Spogliatoio






Foto 7



Foto 8





Foto 9



Foto 10





Foto 11



Foto 12





Foto 13



Foto 14





Foto 15



Foto 16





Foto 17



Foto 18





Foto 19



Foto 20





Foto 21 porta ingresso della palestra, (tenuta chiusa)



Foto 22 porta ingresso per il vano palestra dato in affitto con il vano del condominio (non oggetto di vendita, ma attualmente utilizzata)





**Foto 23** Porzione del vano di proprietà



**Foto 24**

**La parete dove ci sono le targhe appese delimita la proprietà Danzi da quella condominiale  
Questa dovrà essere ricostruita dall'acquirente.  
La proprietà Danzi è quella posta alla sx della futura parete.**





Foto 25 porta ingresso della proprietà del condominio dato in affitto all'attività



Foto 26 tramezzo da ricostruire per la delimitazione delle proprietà





Foto 27 palestra



Foto 28





Foto 29



Foto 30





Foto 31



Foto 32

Porta di accesso alla palestra attualmente tenuta chiusa

