



FOTO 1 e 2: Viste, dalla Piazza Garibaldi, del fabbricato in cui è sita l'unità pignorata. I poligoni rossi identificano la posizione e l'affaccio dell'appartamento. Le frecce rosse indicano l'ingresso all'edificio.



FOTO 3: Vista di maggior dettaglio dell'ingresso condominiale.  
FOTO 4: Scorcio, dal disimpegno comune al piano, della porta d'ingresso all'unità pignorata, indicata dalla freccia.






FOTO 5 e 6: Interno dell'unità pignorata – Scorci del corridoio disimpegno. Nell'immagine a sinistra con vista verso la camera, in quella a destra verso la porta d'ingresso all'alloggio.




FOTO 7 e 8: Interno dell'unità pignorata – Scorci del soggiorno. Nell'immagine a destra con vista verso il balcone ed il cucinotto, in quella a sinistra verso il corridoio disimpegno.





FOTO 9 e 10: Interno dell'unità pignorata – Scorci del cucinotto.



FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del cucinotto.  
FOTO 12: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio della caldaia a gas (non funzionante).





FOTO 13: Esterno dell'unità pignorata – Scorcio del balcone a servizio del soggiorno, con affaccio sulla Piazza Garibaldi.

FOTO 14: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del bagno, dal corridoio.



FOTO 15: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio del bagno.

FOTO 16: Interno dell'unità pignorata – Vista di dettaglio del bagno.





FOTO 17: Interno dell'unità pignorata – Scorcio della camera.



FOTO 18: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore scorcio della camera.







FOTO 19: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio dei serramenti.  
FOTO 20: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio dei pavimenti.



FOTO 21: Piano sottotetto – Porta di accesso al sottotetto, che normalmente è chiusa a chiave. L'ingresso al piano sottotetto è gestito dall'Amministrazione condominiale e da alcuni condomini (elenco sulla porta).  
FOTO 22: Piano sottotetto – Scorcio di parte del piano. La posizione del vano solaio pertinenziale all'unità pignorata non è conosciuta, poiché l'attuale occupante non ha idea di dove si trovi e le indicazioni sulla planimetria catastale non sono sufficienti a consentirne l'individuazione.

