



n. 7 – Vista dall'interno della corte guardando verso l'ingresso da Via San Francesco d'Assisi n. 20



n. 8 – Vista dall'interno della corte guardando verso l'u.i.



n. 9 – Vista del complesso edificato in cui si colloca l'u.i.



n. 10 – Vista di scorcio dell'u.i.




n. 11 – Vista del fronte principale dell'u.i.



n. 12 – Vista del fronte principale e laterale dell'u.i.



n. 13 – Vista del fronte laterale dell'u.i.




n. 14 – Vista del fronte laterale e retrostante dell'u.i.




n. 15 – Vista all'esterno della zona ingresso dell'u.i.




n. 16 – Zona ingresso dell'u.i.



n. 17 – Zona ingresso dall'interno dell'u.i.



n. 18 – Zona ingresso dalla zona soggiorno-pranzo.



n. 19 – Zona soggiorno-pranzo



n. 20 – Scala di accesso al piano primo



n. 21 – Camera al piano primo




n. 22 – Bagno al piano primo



n. 23 – Bagno



n. 24 – Tipologia serramento finestrato




n. 25 – Quadro elettrico e predisposizione centralina CDZ




n. 26 – Caldaia posizionata con accesso da balcone al primo piano




n. 27 – Documenti caldaia



n. 28 – Tipologia calorifero in soggiorno-pranzo



n. 29 – Contatore gas



n. 30 – Predisposizione impianto CDZ