

Ing. Maria Luisa Brusa
via Monte Rosa, 8 – 20017 Rho (MI)
Tel/fax 02/9303513 – 335/6146786 - E-mail: mlbrusa@alice.it
Ordine ing. di Milano n. 17606 – Albo C.T.U. Tribunale di Milano n. 11645

RILIEVO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA N. 1



Vista dell'accesso all'immobile da Corso Buenos Aires

FOTOGRAFIA N. 2



Vista del cortile interno di accesso all'immobile


Ing. Maria Luisa Brusa
via Monte Rosa, 8 – 20017 Rho (MI)
Tel/fax 02/9303513 – 335/6146786 - E-mail: mlbrusa@alice.it
Ordine ing. di Milano n. 17606 – Albo C.T.U. Tribunale di Milano n. 11645

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 3



Vista della facciata del fabbricato dal cortile interno

FOTOGRAFIA N. 4



Vista interna della scala di accesso dal piano primo

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 5



Vista interna degli uffici al piano secondo

FOTOGRAFIA N. 6




Vista interna degli uffici al piano secondo

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 7



Vista interna degli uffici al piano secondo

FOTOGRAFIA N. 8



Vista interna di un bagno

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 9



Vista interna degli uffici al piano secondo

FOTOGRAFIA N. 10



Vista interna degli uffici al piano secondo

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 11



Vista interna degli uffici al piano secondo

FOTOGRAFIA N. 12



Vista interna degli uffici al piano secondo

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 13



Vista interna di un bagno

FOTOGRAFIA N. 14



Vista interna degli uffici al piano secondo

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 15



Vista interna degli uffici al piano secondo

FOTOGRAFIA N. 16



Vista interna degli uffici al piano secondo

RILIEVO FOTOGRAFICO
FOTOGRAFIA N. 17



FOTOGRAFIA N. 18

