



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE
DI LEGNONE N° 77,
MILANO (MI)
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE



Vista dell'edificio



UNITA' IMMOBILIARE
DI VIA LEGNONE. N° 77,
MILANO (MI)
INTERNO UNITA' IMMOBILIARE



Soggiorno con angolo cottura



Scala non a Norma

Parapetto sopralco non a Norma





*Umidità capillare, lato marciapiede esterno
identificabile anche all'interno dell'unità*



Riscaldamento autonomo a gas

Soppalco



Posti letto nel soppalco (non collaudato)





Lavabo e rubinetto per doccia.



Accessi al Servizio igienico

