

ALLEGATO 4

Rilievo fotografico

1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:

Corpo A



1. Vista aerea del contesto.



2. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio.





3. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione degli affacci dell'immobile.



4. Rilievo fotografico del contesto. Vista sulla via Di Vittorio: indicazione dell'ingresso pedonale, e dell'affaccio dell'alloggio sul fronte secondario e interno.





5. Rilievo fotografico del contesto. Vista del fronte principale sulla via Roma ed indicazione degli ingressi carrabile e pedonale.



6. Rilievo fotografico del contesto.



2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Vista principale dell'edificio prospiciente via Roma.



2. Vista dei prospetti interni prospicienti il cortile, con indicazione degli affacci dell'alloggio.





3. Dettaglio del portone di accesso alla scala.



4. Vista delle scale e dell'ascensore comune.





5. Vista della porta di accesso, dall'esterno e dall'interno.



6. Vista dell'ingresso.





7. Vista del soggiorno.



8. Vista della cucina.





9. Vista della cucina.



10. Dettaglio della caldaia.





11. Vista del disimpegno.



12. Vista della camera.





13. Dettaglio della zona interessata da infiltrazioni e muffe.



14. Vista del bagno.





15. Dettaglio del pavimento tra disimpegno e bagno.



16. Dettaglio del serramento e del calorifero in ghisa.





17. Dettaglio del pavimento in marmette.



18. Dettaglio del citofono e del quadro elettrico.





19. Individuazione della cantina.



20. Vista della cantina.

