



Foto 1 - Il civico 34/A della via Degli Umiliati.



Foto 2 - L'unità in esame al piano primo.





Foto 3 – Il portone d'ingresso.



Foto 4 – L'androne.





Foto 5 – Il corridoio comune al piano terra.



Foto 6 – Vista parziale del vano scala.





Foto 7 – Il pianerottolo del primo piano.



Foto 8 – La porta d'ingresso dell'unità in esame.





Foto 9 – Il cortile interno.



Foto 10 – La facciata interna.





Foto 11 – La facciata interna con la finestra dell'unità in esame.