

**TRIBUNALE DI MILANO**  
III SEZIONE CIVILE –ESECUZIONI IMMOBILIARI

**Esecuzione Forzata**

**Condominio Bettina via G. Di Vittorio n° 18 San Donato  
Milanese (MI)**  
(creditore procedente)

**UNICREDIT SpA**  
**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**  
(creditori intervenuti)

contro

**sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX**  
(esecutati)

N. Gen. Rep. int. **09/2018**

**Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini**

**RAPPORTO FOTOGRAFICO**

**Tecnico Incaricato: dott. ing. Gianluca Gesualdo**  
*Isritto all'Albo degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Milano al n. 18835*  
*Isritto all'Albo del Tribunale al n. 10282*  
*C.F. GSL GLC 68R05 C352I – P.IVA N. 12093590151*

*con studio in Rho (MI) –vialtalia n.38*  
*Telefono 02.93180468 fax 02.93181402 - Cellulare: 338.7513927*  
*e-mail: [ggesualdo@tiscalinet.it](mailto:ggesualdo@tiscalinet.it)*



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - complesso immobiliare fronte strada



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - ingresso al complesso immobiliare



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - prospetto interno immobile



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - prospetto interno immobile altra foto



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - giardino interno



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - porta di accesso al civico 18




Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - vano scala al piano terra



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - vano scale



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - porta di accesso all'appartamento




Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - ingresso corridoio



Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - ripostiglio




Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - bagno



San Donato Milanese  
Mercoledì 11 Luglio 2018 11:21:51

Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - camera da letto



San Donato Milanese  
Mercoledì 11 Luglio 2018 11:29:57

Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - soggiorno



San Donato Milanese  
Mercoledì 11 Luglio 2018 11:30:26

Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - soggiorno  
altra foto



San Donato Milanese  
Mercoledì 11 Luglio 2018 11:34:16

Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - cucina



San Donato Milanese  
Mercoledì 11 Luglio 2018 11:35:11

Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - cucina  
altra foto



San Donato Milanese  
Mercoledì 11 Luglio 2018 11:36:47

Appartamento in via G. Di Vittorio, 18 San Donato Milanese (MI) - porta di  
accesso al piano cantinato

Milano, agosto 2018

il perito estimatore  
**dott. ing. Gianluca Gesualdo**